УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ЦД
«Победа» г. Зарайска
И.С.Шукина
_____
«17» июля 20 17 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МБУ ЦД «Победа» г. Зарайска
№ 139

«17» июля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга "Победа" г. Зарайска.
1.2. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное здание, 1471,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 31208 кв.м
1.3. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта ___-___;
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018 г., капитального при наличии финансирования;
1.5. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга «Победа» г. Зарайска.
Короткое наименование: МБУ ЦД «ПОБЕДА» Г. ЗАРАЙСКА
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 140600 Город Зарайск Московская область дом 28 а; 8(496 66) 2-54-36, 2-40-65, zar-pobeda@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: культура.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): все возрастные категории.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.
2.4. Виды услуг: культурно – массовая работа.
2.5. Форма оказания услуг: на объекте.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусом № 1 до остановки «Рембыт техника»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м.
3.2.2 время движения (пешком): 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	2	2
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т .ч. пути эвакуации)	ДУ	3	3
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	16	4
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	5
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	6
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	7	7

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: <u>объект доступен условно всем категориям инвалидов</u>.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т .ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт

	посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капительный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не определен
в рамках исполнения муниципальной программы Зарайского муниципального района «Социальная защита населения Зарайского муниципального района» на 2017- 2021 гг.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___-___
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
4.4.1. согласование на Комиссии ___-___
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства,
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _-_;
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 14 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Заместитель председателя Комитета
по культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации Зарайского
муниципального района Орлов А.В. _____

Заместитель директора
по безопасности и охране труда
МБУ ЦД «Победа» Маркович С.В. _____

Старший эксперт отдела
организационно-правового
и технического обеспечения Комитета

по культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации Зарайского
муниципального района Викторова М.А.

Начальник отдела по хозяйственной
части МКУ «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию
учреждений культуры, физической
культуры, спорта и работе с молодежью
Зарайского муниципального района Ефимов М.В.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Член Российского общества слепых Болотина О.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от «17» июля 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ЦД «ПОБЕДА» г. Зарайска, расположенное по адресу: Московская область г. Зарайск ул. Советская д. 28 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	1	Отсутствуют информационные таблички, тактильные средства	К, С	Устройство информационных табличек, тактильных средств	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Отсутствуют информационные таблички, тактильные средства	К, С	Устройство информационных табличек, тактильных средств	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	8	8, 9, 10	Отсутствуют тактильные средства	С	Устройство тактильных средств	текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	9	11	-	-	-	не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	2, 8, 9	1, 8, 9, 10, 11	текущий ремонт

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна условно всем категориям инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от «17 » июля 2017 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБУ ЦД «ПОБЕДА» г. Зарайска, расположенное по адресу: Московская область г. Зарайск ул. Советская д. 28 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8	8, 9, 10	Отсутствуют тактильные средства	С	Устройство тактильных средств	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	9	11	-	-	-	не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	10	10	Отсутствуют тактильные и контрастные указатели, кнопка вызова сотрудников	К, О, С	Устройство тактильные х контрастных указателей, кнопки вызова сотрудников	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	11	2	Недостаточная ширина дверного проема, присутствует порог	К, С	Расширение дверного проема, устройство перекатного пандуса	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	12	12	Недостаточная ширина тамбура, отсутствуют тактильные и контрастные указатели	К, С	Переоборудование тамбура, устройство тактильные х контрастных указателей, кнопки вызова сотрудников	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	8,9,10,11,12	2, 8,9,10, 11,12	капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен условно всем категориям инвалидов.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от «17 » июля 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБУ ЦД «ПОБЕДА» г. Зарайска, расположенное по адресу: Московская область г. Зарайск ул. Советская д. 28 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	13	3	Отсутствую тактильные и контрастные средства на пути движения, информационные стенды	К, С	Устройство тактильных и контрастных средств на пути движения, информационных стендов	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	14	13	Недостаточная ширина дверного проема	К	Расширение дверного проема	капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Отсутствую тактильные и контрастные средства на пути движения	К, С	Устройство тактильных и контрастных средств на пути движения	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации	ДУ	13,14	3, 13	капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно всем категориям инвалидов.

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от «17 » июля 2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов

МБУ ЦД «ПОБЕДА» г. Зарайска, расположенное по адресу: Московская область г. Зарайск ул. Советская д. 28 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	16	4	Отсутствуют специальные места для инвалидов, тактильные средства на пути движения, индукционная петля	К, С, Г	Устройство специальных мест для инвалидов, тактильных средств на пути движения, индукционной петли	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта	ДУ	16	4	текущий ремонт

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания доступна условно всем категориям инвалидов.

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от «17 » июля 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ЦД «ПОБЕДА» г. Зарайска, расположенное по адресу: Московская область г. Зарайск ул. Советская д. 28 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	5	Недостаточная ширина дверного проема, отсутствует кнопка экстренной помощи, тактильные и контрастные средства	К, О	Расширение дверного проема, устройство кнопки экстренной помощи, тактильных и контрастных средств	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	18	14	Отсутствуют информационные, тактильные и контрастные средства	К, С	Устройство информационных, тактильных и контрастных средств	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	5,18	5,14	капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение доступно условно всем категориям инвалидов.

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от «17 » июля 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБУ ЦД «ПОБЕДА» г. Зарайска, расположенное по адресу: Московская область г. Зарайск ул. Советская д. 28 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	2	Отсутствуют визуальные средства в полном объеме	К	Устройство дополнительных визуальных средств	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	6	Отсутствуют акустические средства в полном объеме	Г	Устройство дополнительных акустических средств	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства	С	Устройство тактильных средств	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	2, 6	текущий ремонт

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны условно всем категориям инвалидов.